





<p>Alleen de buitenmantel strippen</p>	
<p>Draden achter de weerhaakjes</p>	
<p>Draden kort afknippen</p>	
<p>Samenstellen en aandraaien</p>	
<p>Aandraaien tot vlak voor merkteken III of 5Nm moment</p>	